


ఆగస్టు 2016

చిన్న స్థిరవిద్యుత్ పెద్ద అగ్ని ప్రమాదానికి కారణము కాగలడు



1



2

చాలా సంఘటనలలో స్థిరవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కావడము వలన అగ్నిజనించి తద్వారా మంటలు లేదా విస్ఫోటనాలు జరిగాయి. 2007లో రెండు ప్రమాదాలను యు.ఎస్.కెమికల్ నేష్ట్ బోర్డు పరిశీలించింది. అందులో ఒకటి ఎర్రింగ్ సరిగ్గా లేని చిన్న బల్కు కంటైనర్లోనికి మండే ద్రావణమును నింపుతున్నప్పుడు (1), వెరొక సంఘటనలో ట్యూంక్ ట్రుక్ నుంచి నిల్వచేసే ట్యూంక్ నకు బదిలి చేయుచున్నప్పుడు సామర్థ్య సూచికకు ఎర్రింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడము వల్ల (2). ఇతర సంఘటనలకు గల కారణాలు ఎర్రింగ్ సరిగ్గాలేని/అతికింపు సరిగ్గాలేని ట్యూంక్లు, చిన్న కంటైనర్లు, ట్యూంక్ ట్రుక్కులు, రైలు రోడ్డు ట్యూంక్ కారులు మరియు మనుషులు వలన స్థిరవిద్యుత్ జనిస్తుంది.

మీకు తెలుసా ?

- రెండు వేరువేరు మెబీరియ్ల్ కలిసినప్పుడు కాని, విడచీసినప్పుడు కానీ స్థిరవిద్యుత్ పుట్టపచ్చ. ఆ విధముగా ఒకసారి పుట్టిన విద్యుత్ అమెబీరియ్ల్ పై చాలా సమయం ఉండవచ్చు. ఏదైనా డానికన్న తక్కువ పోట్సిన్సియల్ ఉన్న డానిలోనికి ప్రశాసనాస్తుంది. ఈ విధముగా జనించిన నిష్పకికతు మండే స్వాహాము గల ఆవిర్భులను గాని, వాయువులను గాని, మండే గుణము గల ధూశిమేఘాలను మండించే సామర్థ్యము కలదు.
- గొట్టల ద్వారా రసాయనాలు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు, ఘనపదార్థాలు డక్కల ద్వారా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు, గాలి ద్వారా పదార్థాలను తరలించే కన్సైయల్ వల్ల స్థిర విద్యుత్ జనించవచ్చును.
- మెకానికల్ పద్ధతులు ద్వారా వస్తువులను తరలించేటప్పుడు కన్సైయల్ బైల్స్, టోల్స్ బక డానితో ఒకటి తాకుతున్నప్పుడు మరియు కదులుతున్నప్పుడు స్థిరవిద్యుత్ జనించును.
- కొన్ని సందర్శాలలో స్థిరవిద్యుత్ ను చూడగలము/వినగలము/ అనుభవించగలము.
- విద్యుత్ గ్రాహకాలైన నీరు, అల్కాల్ మరియు ఎసిబోన్లతో పోల్విసనప్పుడు విద్యుత్ నిరోధకాలైన ప్రావణాలు బెంజిన్, టోల్స్ లిన్, నాప్టా స్థిరవిద్యుత్ ను తొందరగా జనింపజేసాయి. వాటి ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహము నెమ్ముగిరా ఉంటంది.
- సరిగ్గా ఎర్రింగ్లోని అతకని హోసెన్ ద్వారా స్థిర విద్యుత్ జనించవచ్చును.

మీరు ఏమి చేయాలి.

- ఎల్లప్పుడు వస్తువులను తరలించే ముందు గ్రోండింగ్ మరియు బాండింగ్ పద్ధతులను అనుసరించవలెను.
- కంపెనీ యొక్క గ్రోండింగ్ మరియు బాండింగ్ పరికరములు ఎప్పటికప్పుడు తరచుగా పరిశీలించవలెను.
- గ్రోండింగ్ మరియు బాండింగ్ పరికరములు నిల్వచేసే ట్యూంక్ నకు సరిగ్గా అతికి ఉన్నది లేనిది (లోహముతో లోహము)/పనిచేస్తున్నది లేనిది పరిశీలించవలెను. సరిగ్గా లేవిచో మీ సూపర్ ప్లేట్‌రెంక్ తేలియపరచండి.
- హోసులను ఉపయాగించేముందు క్షుణముగా పరిశీలించవలెను. ప్లాష్టెన్ హోసులో గ్రోండింగ్ పైరు తేగి ఉండవచ్చు. హోసులను ఎలక్ట్రికల్ కనెటిస్యూటి కోసం తరచుగా పరిశీలించవలెను.
- నాన్-మెటాలిక్ కంటైనర్లు (ఉడా: ఫ్లాష్టిక్ లేదా గ్లాస్) గ్రోండ్ చేయడం, బాండ్ చేయడం కష్టం. ఈ విధమైన కంటైనర్లను వినయాగించేటప్పుడు అదిక తడ్డు చూపండి. మి ఫ్లాంటు నిబంధనలు పాలీంచండి. గ్రోండింగ్ సరిగ్గా చేయడిని మీ సూపర్ ప్లేట్‌రెంక్ ప్రశ్నించండి.
- ఘన పదార్థాలను బ్యాగ్లీలను లేదా ఫ్లాష్టిక్ లైన్సు ఉన్న కాగితపు బ్యాగ్లలో ఉంచాలంటే/అగ్నిప్రవుల బయలుకి రాకుండా చేసేపద్ధతుల గూర్చి మీ ఇంజనీరు యొక్క సలహా తీసుకోవవలెను.

స్థిర విద్యుత్ నిర్వహణ - మంటలను జనింపచేసే మూలకాలను తగ్గించుటలో కీలక భాగము

©AIChE 2016. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.